

Программное обеспечение «X-Rite Color Master».



Таблица главных функций:

Функция	Цель	QA-Master I	QA-Master II	Formulation-Master I	Formulation-Master II	Formulation-Master III
L*a*b* значения-диаграмма и данные	Контроль за качеством	x	x	x	x	x
Индексы (обыкновенные и текстильные)	Контроль за качеством	x	x	x	x	x
Значения коэф. яркости - кривая и данные	Контроль за качеством	x	x	x	x	x
Изображение диаграммы тренда (развития)	Контроль за качеством	x	x	x	x	x
Изображение цветового оттенка	Контроль за качеством	x	x	x	x	x
Словесное описание цветового различия	Контроль за качеством		x		x	x
Задание нескольких критериев допуска	Контроль за качеством		x		x	x
Измерение контрастным отношением	Контроль за качеством		x		x	x
Изображение рецептуры	Составление рецептуры			x	x	x
Вычисление рецептуры и корректуры	Составление рецептуры			x	x	x
Создание базы данных	Составление рецептуры					x
Vue-Rite (возможность калибровки монитора)	Особые функции	x	x	x	x	x
Поддержка ColorMail	Особые функции	по желанию	по желанию	по желанию	по желанию	x
Изображение нескольких диаграмм одновременно	Особые функции		x		x	x
Пользовательские поправки контрольных элементов	Особые функции		x		x	x

Поддержка настольной системы	Особые функции		x		x	x
Поддержка много-углового измерения с МА68	Управление данными		x		x	x
Изображение примечаний и ярлыков	Управление данными	x	x	x	x	x
Образование и присоединение ярлыков	Управление данными		x		x	x
Создание базы данных фильтров	Управление данными		x		x	x
Создание проектов	Управление данными		x		x	x
Программирование привычных элементов JOB	Управление данными		x		x	x
Общий протокол	Печать протокола	x	x	x	x	x
Протокол для отдельных измерений	Печать протокола	x	x	x	x	x
Протокол для составления измерений	Печать протокола	x	x	x	x	x
Специфический протокол пользователя	Печать протокола		x		x	x